

Comunicado de prensa

Santiago, 07 de agosto de 2025.-

Clínica Santa María informa que durante la mañana se registró un incidente en la sucursal de Providencia, que ya fue controlado, relacionado con un tablero eléctrico que presentó un desperfecto técnico en el Edificio A, piso -1.

Las causas que originaron esta falla se encuentran actualmente en proceso de investigación por parte de nuestros equipos técnicos y el Cuerpo de Bomberos.

Como medida preventiva y en cumplimiento con los rigurosos protocolos internos de seguridad, se procedió a la evacuación controlada y ordenada de pacientes y colaboradores expuestos en esa área de la clínica.

En estos momentos, la atención ambulatoria y hospitalizada está retornando a la normalidad.