

## INFORME EJECUTIVO

### CONVENIO PARA LA HABILITACIÓN DE ARRANQUE TEMPORAL DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DENOMINADO “CERRO CHUÑO”, DE LA CIUDAD DE ARICA, ENTRE AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. Y SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

#### 1. Antecedentes

Se ha realizado una revisión de los consumos de agua potable en población Cerro Chuño. Según se puede apreciar en la **Tabla N°1** existe un aumento en el consumo mensual por vivienda a lo largo del tiempo, lo cual no concuerda con la disminución de viviendas, producto de las demoliciones ejecutadas en octubre y noviembre del año 2021 (ver **Tabla N°2**).

Este incremento en el consumo de agua potable en el tiempo, es de un **16%** para el periodo octubre-noviembre, y de un **25%** para el periodo noviembre-diciembre, si se compara con el periodo septiembre-octubre.

PERIODOS	MONTO FACTURA	MEDIDOR INICIAL	MEDIDOR LECTURA	M3	20% DESCUENTO	M3 REBAJADO	M3 X VIVIENDA
JULIO - AGOSTO (13 DIAS)	\$16.029.070	1283710	1297379	13.669	2.734	10.935	18,10
AGOSTO - SEPTIEMBRE	\$26.663.944	1297379	1319289	21.910	4.382	17.528	29,02
SEPTIEMBRE - OCTUBRE	\$27.521.912	1319289	1341904	22.615	4.523	18.092	29,95
OCTUBRE - NOVIEMBRE	\$31.266.547	1341904	1367596	25.692	5.138	20.554	34,77
NOVIEMBRE - DICIEMBRE	\$33.290.951	1367596	1393970	26.374	5.275	21.099	37,30

**Tabla N°1.** Facturación, consumo total y consumo por vivienda en forma mensual.

SECTOR	VIVIENDAS INICIALES	VIVIENDAS DEMOLIDAS DIC-2020	VIVIENDAS DEMOLIDAS OCT-2021	VIVIENDAS DEMOLIDAS NOV-2021
CERRO CHUÑO	793	38	16	32
VIVIENDAS ACTUALES		<b>755</b>	<b>739</b>	<b>707</b>

**Tabla N°2.** Número total de viviendas a diciembre-2020, octubre-2021 y noviembre-2021.

## 2. Respaldo Fotográfico



**Figura 1.** Se observa camión con estanque cargando agua desde domicilio de Calle Ladislao Córdova #1779.



**Figura 2.** Se observa camión con “bin” estacionado fuera de domicilio de Pasaje Cocharcas #1781, a un costado de la Sede Social del sector.



**Figura 3.** Arranque de agua potable con su respectiva llave, ubicado en Manzana J, acceso por Av. Capitán Avalos.



**Figura 4.** Arranque de agua potable con su respectiva llave, ubicado en Manzana J, acceso por Pasaje Cocharcas.




**Figura 5.** Habitantes realizando intervención en sistema de alcantarillado, Av. Morrillos.

### 3. Causas probables y acciones a tomar

<b>Causa Probable</b>	<b>Recomendaciones</b>
<p>La sustracción de agua potable (con el fin de lucrar), puede ser una de las potenciales razones por las cuales se ha visto incrementando el aumento en el consumo del sector Cerro Chuño (ver figuras adjuntas).</p> <p>En la Figura 5, se evidencia la acción de conectar de manera irregular los sistemas de alcantarillado. Razón por la cual, es muy probable que esté ocurriendo lo mismo con las conexiones de agua potable.</p>	<p>Se recomienda realizar las denuncias a las entidades respectivas por medio del Departamento Jurídico y Contraloría Interna del SERVIU Arica.</p>

<p>Se debe considerar de igual manera, el explosivo aumento de “tomas” en el sector Quebrada Encantada y sector alto de FENAPO (al norte de Quebrada Encantada). Esto dado que posiblemente estén trasladando agua potable, ya sea en tambores o bines, solicitando a familiares y/o amigos el abastecimiento del recurso desde casas del sector Cerro Chuño, lo cual de igual forma sería una sustracción del elemento.</p>	<p>Se recomienda oficiar a Delegación Presidencial informando la situación y solicitando mayor fiscalización por parte de las policías.</p>
--	---



**FRANCISCO FERNANDEZ MERLET**

**ANALISTA DIRECCIÓN – PROGRAMA ASENTAMIENTOS PRECARIOS**